



Акт обследования

«03» июня 2025 г. в 14 ч. 36 мин. выполнен осмотр теплотрасс, теплофикационных камер, узлов управления, внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, принадлежащих Потребителю _____

_____ ООО «Макт» _____,
и расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37, 5

Договор теплоснабжения № _____ от « _____ » _____ 202 _____ г.

В результате обследования установлено:

При испытании подогревателя горячего водоснабжения в жилом доме ул. Кузнецова, 37, 5 на плотность и прочность; подогреватель испытание не прошел, падение давления пробного превысило нормативное значение.

Обогреватель отключен, задвижки закрыты и опломбированы в количестве 3 шт. ЗА № 5, 7, 8 ЧКТС-ОЗЧ

Управляющая компания предупреждена об административной ответственности за самовольное снятие пломб.

Подписи:

Ответственные представители теплоснабжающей организации МУП «ЧКТС»:

техник абонентской службы
по ОЗ зоне теплоснабжения

Должность

Исеев М.А.

Подпись / ФИО

Ответственные представители потребителя:

инженер ООО «Макт»

Чернышов П.А.

Иные представители: